

Bogotá, septiembre 11 de 2018

**SEÑORES
ANDITECNICA**

De manera atenta damos respuesta a sus inquietudes:

1. Por medio de la presente me permito preguntarles sobre el autoclave que tienen en el Laboratorio, la 2840 ELD es un equipo de 28 cm de diámetro y profundidad de 40 cm, esto hace que sea una cámara muy pequeña y que el vaso no quede bien para esterilizarlo.

Ustedes cuenta allá con una autoclave un poco más grande en la cual se pueda esterilizar el vaso del Bioreactor?

Respuesta:

Se mantiene el mismo equipo descrito en las especificaciones de la convocatoria correspondiente al autoclave disponible para la esterilización del vaso del bioreactor marca Tuttnauer, modelo 2840EL-D.